

R = Série Vermelha - Peças Rosqueadas

Para travar todo tipo de peça rosqueada

Evita afrouxamento, desgaste e oxidação das rosas. Transforma porcas comuns em porcas de segurança. Elimina o uso de arruelas, insertos e outros tipos de fixação. A escolha do torque adequado da trava varia de acordo com o trabalho a realizar e com os requisitos comuns de desmontagens.



Produto	Apresentação Código	Aplicação	Largura diâmetro máximo	Viscosidade	Torque		Tempo de cura	
					Quebra	Remanescente	Parcial	Total
			mm	cps	kg/cm ² (1)	kg/cm ² (2)	Minutos	Horas
	RB1	TORQUE BAIXO Parafusos de pequeno diâmetro, que requerem baixa resistência à desmontagem.	0,12	Líquido tixotrópico	80 - 140	15 - 60	10 - 30	6
	RM1	TORQUE MÉDIO Parafusos de diâmetro médio. Desmontagem com ferramentas comuns.	0,14	Líquido tixotrópico	140 - 200	115 - 180	10 - 30	6
	RA2	TORQUE ALTO Prisioneiros e parafusos de grande diâmetro (mais de ø 10 mm.). Para desmontagem é necessário força elevada	0,22	Líquido 600	200 - 350	150 - 300	5 - 20	4
	RA3	TORQUE ALTO Prisioneiros e parafusos de grande diâmetro ou com desgaste. Desmontagem com ferramentas de alto poder.	0,45	Líquido Viscoso 7000	300 - 450	250 - 400	5 - 20	6

* Esta tabela serve somente como referência. O comportamento dos produtos anaeróbicos varia de acordo com os materiais, folgas, mecanismos e tratamentos superficiais das peças utilizadas. * As travas da Série Vermelha resistem a temperaturas de -50 °C a + 150 °C. 1) Valores obtidos pela leitura do torque no instante da quebra da película de TRABASIL, medidas em porcas e parafusos M 10. 2) Média das leituras do torque a 1/4, 1/2, 3/4 e 1 volta de abertura depois de ocorrida a quebra.